

הסדרי נגישות במבנים קיימים - מ.א. חוף כרמל

מס' סידורי	שם המבנה	שם הישוב והרחוב	מספר בית	X מרכז מבנה	Y מרכז מבנה	השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבוריים במבנה	חניית נכים	כניסה/דרך נגישה	מעלית	שרותי נכים	מערכת הכוונה קולית/ סימונים	מערכת שמע	הערות/ סטטוס נגישות
.1	מקלט ציבורי עילי מס' 1	מושב בית חנניה	-	193352	715034	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים
.2	מקלט ציבורי עילי מס' 2	מושב בית חנניה	-	193272	714826	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים
.3	מקווה	מושב עופר רחוב האורן	-	198519	725277	מקום טבילה עבור נשים לפי ההלכה היהודית	חסר	נדרש תיקון ליקויים בדרך נגישה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	בתוכנית עבודה. נדרש בהנגשה מינימלית של המקלחות וחדרי המלתחה
.4	מקלט תת קרקעי מס' 1	מושב עופר	-	198582	725242	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	נדרש בסימונים ללקויי ראייה
.5	מקלט תת קרקעי מס' 2	מושב עופר	-	198586	725534	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	נדרש בסימונים ללקויי ראייה
.6	מקלט תת קרקעי מס' 1	מושב צרופה	-	195346	728247	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	נדרש בסימונים ללקויי ראייה
.7	מקלט תת קרקעי מס' 2	מושב צרופה	-	195850	728422	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	נדרש בסימונים ללקויי ראייה
.8	מקלט עילי מס' 1	קיבוץ נווה ים	-	193884	731564	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	בתוכנית עבודה. נדרש לבצע מעברים ודרך נגישה
.9	מקלט עילי מס' 2	קיבוץ נווה ים	-	193906	731780	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים
.10	מקלט עילי מס' 5	קיבוץ נווה ים	-	193933	731485	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	בתוכנית עבודה. נדרש לבצע מעברים ודרך נגישה
.11	מקלט תת קרקעי מס' 3	קיבוץ נווה ים	-	193724	731524	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	נדרש בסימונים ללקויי ראייה

בתוכנית עבודה	חסר	חסר	חסר	לא רלוונטי	חסר	חסר	משמש לקבלת תרומות ולחנות בגדים יד 2 הפועלת באחריות אגף רווחה	732317	194892	4	עתלית, הלוחמים	ישי ליי - חנות יד 2 - פעילות רווחה לחלוקה ותרומת בגדים משומשים	.25
בתוכנית עבודה	חסר	חסר	חסר	חסר	חסר	+	מועדונית של רווחה וחינוך	732755	194978	-	עתלית, ביהס אדוות ים, רחוב אמת המים	מועדונית כיף לי ומועדונית אמירים	.26
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים ושירותי נכים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	732752	194750	-	עתלית, לוחמי המחותרות מאחורי תחנת המשטרה	מקלט עילי מס' 16	.27
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	-	-	8	עתלית, הארגמן	מקלט עילי מס' 11	.28
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	-	-	20	עתלית, הארגמן	מקלט עילי מס' 9	.29
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	נדרש תיקון ליקויים בדרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	-	-	34	עתלית, הארגמן	מקלט עילי מס' 10	.30
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע מעברים ודרך נגישה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	732360	194699	-	עתלית, הבנים	מקלט עילי מס' 15	.31
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע מעברים ודרך נגישה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	732698	194288	-	עתלית, גבעת רילף	מקלט עילי מס' 18	.32
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	731906	194703	-	עתלית, סמטת תמר	מקלט עילי מס' 12	.33
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	731956	194724	-	עתלית, סמטת ארז	מקלט עילי מס' 13	.34
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים ושירותי נכים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	731911	194799	-	עתלית, שכונת אלון	מקלט עילי מס' 7	.35
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	-	-	8	עתלית, רחוב סמטת אלמוג	מקלט תת קרקעי מס' 2	.36
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	-	-	2	עתלית, שכי אלון רח' הגיבורים	מקלט תת קרקעי מס' 8	.37

נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	733053	194768	19	עתלית, ההרדוף	מקלט תת קרקעי מס' 17	.38
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	נדרש תיקון ליקויים בדרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	733606	199597	-	קיבוץ ניר עציון	מקלט עילי מס' 1	.39
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	733660	199514	-	קיבוץ ניר עציון	מקלט תת קרקעי מס' 2	.40
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	733835	199205	-	קיבוץ ניר עציון	מקלט תת קרקעי מס' 3	.41
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	733915	199398	-	קיבוץ ניר עציון	מקלט תת קרקעי מס' 4	.42
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	719387	194771	-	קיבוץ מעיין צבי	מקלט עילי מס' 3	.43
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	719453	194637	-	קיבוץ מעיין צבי	מקלט עילי מס' 5	.44
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	719246	194652	-	קיבוץ מעיין צבי	מקלט עילי מס' 7	.45
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	719421	194750	-	קיבוץ מעיין צבי, ליד בית כיתות	מקלט עילי	.46
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	719150	194485	-	קיבוץ מעיין צבי	מקלט עילי מס' 9	.47
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	719419	194687	-	קיבוץ מעיין צבי	מקלט תת קרקעי מס' 2	.48
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	719593	194732	-	קיבוץ מעיין צבי	מקלט תת קרקעי מס' 4	.49
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	719226	194531	-	קיבוץ מעיין צבי	מקלט תת קרקעי מס' 6	.50
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	710758	189919	-	קיבוץ שדות ים	מקלט עילי ציבורי מס' 1	.51

נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	710742	190097	-	קיבוץ שדות ים	מקלט תת קרקעי מס' 3	.52
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	710966	190315	-	קיבוץ שדות ים	מקלט תת קרקעי מס' 4	.53
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	710911	190025	-	קיבוץ שדות ים	מקלט תת קרקעי מס' 5	.54
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	710864	190398	-	קיבוץ שדות ים	מקלט תת קרקעי מס' 6	.55
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	710800	190209	-	קיבוץ שדות ים	מקלט תת קרקעי מס' 7	.56
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	710891	189933	-	קיבוץ שדות ים	מקלט תת קרקעי מס' 8	.57
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	710891	189933	-	קיבוץ שדות ים	מקלט תת קרקעי מס' 9	.58
בתוכנית נדרש לבצע מעברים ודרך נגישה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	739927	196443	-	קיבוץ החותרים	מקלט ציבורי עילי מס' 1	.59
בתוכנית נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	740025	196285	-	קיבוץ החותרים	מקלט ציבורי עילי מס' 4	.60
בתוכנית נדרש לבצע מעברים ודרך נגישה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	739824	196407	-	קיבוץ החותרים	מקלט ציבורי עילי מס' 7	.61
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	739932	196206	-	קיבוץ החותרים	מקלט תת קרקעי מס' 2	.62
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	739886	196194	-	קיבוץ החותרים	מקלט תת קרקעי מס' 3	.63
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	739788	196388	-	קיבוץ החותרים	מקלט תת קרקעי מס' 5	.64
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	739800	196242	-	קיבוץ החותרים	מקלט תת קרקעי מס' 6	.65

נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	739891	196053	-	קיבוץ החותרים	מקלט תת קרקעי מס' 8	.66
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	739746	196081	-	קיבוץ החותרים	מקלט תת קרקעי מס' 9	.67
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע מעברים ודרך נגישה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	723462	193070	-	מושב דור	מקלט ציבורי עילי	.68
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	723695	193067	-	מושב דור	מקלט תת קרקעי מס' 1	.69
נגיש	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	+	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	726125	194988	-	מושב עין איילה	מקלט ציבורי עילי מס' 1	.70
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	726086	195657	-	מושב עין איילה	מקלט ציבורי עילי מס' 2	.71
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	731596	195842	-	קיבוץ עין כרמל	מקלט עילי מס' 1	.72
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	731582	195766	-	קיבוץ עין כרמל	מקלט עילי מס' 2	.73
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	731513	195900	-	קיבוץ עין כרמל	מקלט תת קרקעי מס' 5	.74
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	722944	200524	-	מושב בת שלמה, ליד גני ילדים	מקלט עילי ציבורי	.75
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	722760	200595	-	מושב בת שלמה	מקלט תת קרקעי מס' 1	.76
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	734154	198572	-	כפר עין הוד	מקלט ציבורי עילי	.77
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	נדרש תיקון ליקויים בדרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	724547	192897	-	קיבוץ נחשולים	מקלט ציבורי עילי מס' 2	.78
בתוכנית עבודה. נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	נדרש תיקון ליקויים בדרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	724356	192592	-	קיבוץ נחשולים	מקלט ציבורי עילי מס' 5	.79

נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	724552	192773	-	קיבוץ נחשולים	מקלט תת קרקעי מס' 3	.80
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	724527	192699	-	קיבוץ נחשולים	מקלט תת קרקעי מס' 4	.81
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	724261	192737	-	קיבוץ נחשולים	מקלט תת קרקעי מס' 6	.82
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	724648	192727	-	קיבוץ נחשולים	מקלט תת קרקעי מס' 7	.83
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	736955	196707	-	מושב מגדים	מקלט תת קרקעי מס' 1	.84
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	736510	196361	-	מושב מגדים	מקלט תת קרקעי מס' 2	.85
בתוכנית נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	727916	199311	-	מושב כרם מהר"ל	מקלט ציבורי עילי מס' 1	.86
בתוכנית נדרש לבצע מעברים ודרך נגישה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	728160	199347	-	מושב כרם מהר"ל	מקלט ציבורי עילי מס' 3	.87
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	727886	199524	-	מושב כרם מהר"ל	מקלט תת קרקעי מס' 2	.88
בתוכנית נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	717926	192356	-	קיבוץ מעגן מיכאל	מקלט ציבורי עילי מס' 1	.89
בתוכנית נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	718192	192565	-	קיבוץ מעגן מיכאל	מקלט ציבורי עילי מס' 19 "רסקו"	.90
בתוכנית נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	נדרש תיקון ליקויים בדרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	718113	192372	-	קיבוץ מעגן מיכאל	מקלט ציבורי עילי "הזיתים" מס' 15	.91
בתוכנית נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	718117	192272	-	קיבוץ מעגן מיכאל	מקלט ציבורי עילי "הטווס" מס' 16	.92
בתוכנית נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	718347	192570	-	קיבוץ מעגן מיכאל	מקלט עילי "הברון"	.93

נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	718264	192616	-	קיבוץ מעגן מיכאל	מקלט תת קרקעי "כברה"	.94
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	718245	192429	-	קיבוץ מעגן מיכאל	מקלט תת קרקעי "כדורסל"	.95
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	718043	192307	-	קיבוץ מעגן מיכאל	מקלט תת קרקעי "בית זיוה"	.96
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	717937	192306	-	קיבוץ מעגן מיכאל	מקלט תת קרקעי "מעגנים"	.97
בתוכנית נדרש לבצע הנגשת מעברים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	דרך נגישה	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	717903	192435	-	קיבוץ מעגן מיכאל	מקלט עילי "נשקיה"	.98
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	717895	192427	-	קיבוץ מעגן מיכאל	מקלט תת קרקעי "מזכירות"	.99
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	717838	192380	-	קיבוץ מעגן מיכאל	מקלט תת קרקעי גיל הרך	.100
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	717802	192303	-	קיבוץ מעגן מיכאל	מקלט תת קרקעי "נעורים"	.101
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	717763	192507	-	קיבוץ מעגן מיכאל	מקלט תת קרקעי "התקווה"	.102
נדרש בסימונים ללקויי ראייה	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מבנה מוגן המשרת את התושבים במצבי חירום	717633	192322	-	קיבוץ מעגן מיכאל	מקלט תת קרקעי "מוזיאון"	.103
התקנת מעלון בביצוע קיימת דרך חלופית	קיימת	קיימת	קיימת	בביצוע	קיימת	קיימת	מרכז קהילתי חוף כרמל פעילויות ספורט, תרבות וחברה	728049	196998	-	מרכז מיר"ב	מרכז קהילתי מיר"ב –	.104
בתוכנית נדרש התאמות בשירותי נכים	קיימת	קיימת	קיימת	לא רלוונטי	קיימת	קיימת	היכל תרבות חוף כרמל מרכז מופעים, כנסים ואירועים וספריה ציבורית להשאלה, עיון וקריאת ספרים	728079	197031	-	מרכז מיר"ב	אולם תרבות "מוזה" וספריה "כותר כרמל"	.105
בתוכנית עבודה	חסר	חסר	חסר	לא רלוונטי	תיקון ליקויים בדרך נגישה	חסר	פעילויות ומשחקי ספורט	731682	195863	-	ביה"ס כרמל וים	אולם ספורט	.106

107.	מרכז פיס קהילתי שלוחת מיר"ב	עתלית, רחוב הזית	2	-	-	פעילויות חוגים ומשחקי ספורט	קיים	תיקון ליקויים בדרך נגישה	לא רלוונטי	חסר	חסר	חסר	בתוכנית עבודה
108.	מרכז קשרים- המרכז לטיפול במשפחה ובקהילה	ליד ביה"ס העומר	-	727861	196998	טיפוליים משפחתיים ומתן מענה לצרכי הקהילה	קיים	קיים	לא רלוונטי	קיים	לא רלוונטי	קיים	נגיש
109.	בית הילד	ליד ביה"ס העומר	-	727741	196918	מרכז טיפולי לילד ומשפחה	חסר	חסר	לא רלוונטי	חסר	חסר	חסר	בתוכנית עבודה
110.	מרכז טיפולי פסיכולוגי	ליד ביה"ס העומר	-	727818	196961	אגף רווחה- מרכז טיפולי פסיכולוגי	חסר	חסר	לא רלוונטי	חסר	חסר	חסר	בתוכנית עבודה
111.	מט"ל חוף כרמל	מתחם ביה"ס העומר	-	727868	196922	מרכז טיפולי לימודי לילדים	קיימת	קיימת	חסר	חסר	חסר	חסר	בתוכנית עבודה
112.	מט"ל בית יוסף	עתלית רחוב הלוחמים	8	-	-	מרכז טיפולי לימודי לילדים	חסר	חסר	חסר	חסר	חסר	חסר	בתוכנית עבודה
113.	מעון יום כרם מהר"ל	ליד מתחם ביה"ס העומר	-	727905	197042	מעון יום לילדים	קיימת	קיימת	לא רלוונטי	חסר	חסר	חסר	בתוכנית עבודה
114.	אגף ביטחון מוקד חוף כרמל	מרכז מיר"ב	-	728199	196923	פעילות אבטחה, ביטחון וחירום במועצה.	קיימת	קיימת	לא רלוונטי	קיימת	קיים	קיימת	נגיש
115.	אגף הנדסה מועצה אזורית חוף כרמל	קיבוץ עין כרמל	-	731322	196345	שירותי הנדסה ברשות, ועדה לתכנון ובניה, קבלת קהל	קיימת	קיימת	קיימת	קיימת	קיימת	קיימת	נגיש
116.	מבנה אגף גביה ורבנות	קיבוץ עין כרמל	-	731300	196295	גביית מיסים אגרות והיטלים מתושבים, אספקת שירותי הדת בחוף כרמל	קיימת	קיימת	לא רלוונטי	קיים	קיים	קיים	נגיש
117.	לשכת משרדי הנהלת המועצה	קיבוץ עין כרמל	-	731349	196330	לשכת ראש המועצה וסגניו, דוברות ומנכ"ל.	קיימת	קיימת	מעבר נגיש דרך מבנה הנדסה	קיימת	קיימת	קיימת	נגיש
118.	מחלקת מים וביוב-החברה לטיפול במי חוף כרמל	קיבוץ עין כרמל	-	731409	195956	שירותים בנושא המים והביוב בחוף כרמל	קיימת	קיימת	לא רלוונטי	קיימת	קיימת	קיימת	נגיש
119.	אגף מוניציפלי, תברואה, פיקוח עירוני, ויטרינר מועצה אזורית חוף כרמל	קיבוץ עין כרמל	-	731304	196345	שירותים מוניציפליים לתושבים ופעילות באמצעות ועדים מקומיים	קיימת	קיימת	לא רלוונטי	קיימת	קיימת	קיימת	נגיש
120.	מבנה אגף רווחה וחינוך חוף כרמל	קיבוץ עין כרמל	-	731317	196325	שירות לתושב בנושא החינוך ורווחה	קיימת	קיימת	בביצוע	קיים	קיימת	קיים	בתוכנית עבודה. בביצוע מעלון

הסדרי נגישות במקומות שאינם בניין – מ.א. חוף כרמל

מס' סידורי	שם המקום	שם הישוב והרחוב	מספר בית	X מרכז מקום	Y מרכז מקום	סוג המקום שאינו בניין	חניית נכים	כניסה נגישה	שביל גישה לקו המים	שרותי נכים	מלתחות נגישות	מערכת הכוונה קולית/ סימון	סככה נגישה	ריהוט נגיש	הערות/ סטטוס נגישות
.1	אנדרטת הנופלים חוף כרמל- גן זיכרון	עתלית, בסמוך לכביש מס' 7110	-	194672	731637	אתר הנצחה	חסר	חלקי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חסר	לא רלוונטי	חסר	בתוכנית עבודה
.2	מגרש כדורגל	מרכז מיר"ב	-	196932	728007	מגרש ספורט	קיימת	קיימת	לא רלוונטי	לא נדרש אך יש במבנה הסמוך	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חסר	בתוכנית עבודה
.3	חוף רחצה מוכרז- דור "טנטורה"	ליד מושב דור	-	192468	724137	מקום רחצה	קיימת	קיימת	קיימת	קיים. נדרש התאמות	קיימת	חסר	קיימת	קיימת	חוף הנדרש בהנגשה חלקית. בתוכנית עבודה להתאמות קלות
.4	חוף רחצה מוכרז נווה ים	קיבוץ נווה ים	-	193610	731676	מקום רחצה	קיימת	קיימת	קיימת	קיים. נדרש התאמות	קיימת	חסר	קיימת	קיימת	חוף הנדרש בהנגשה מלאה. בתוכנית עבודה להתאמות קלות
.5	חוף רחצה מוכרז – חוף "אקוודוקט"	קיסריה	-	190519	713211	מקום רחצה	קיימת	קיימת	קיים	קיים. נדרש התאמות	קיימת	חסר	קיימת	חסר	חוף הנדרש בהנגשה חלקית. בתוכנית עבודה להתאמות קלות